

南投縣立爽文國民中學 110 學年度 2.3 年級校外活動(使)用交通工具出發前檢查表

| 編號 | 檢查項目          | 檢查紀錄              | 備考  |
|----|---------------|-------------------|---|
| 1  | 行車執照          | 牌照號碼              | KAA-5533  |
| 2  |               | 車次                | 1 車   |
| 3  |               | 出廠年月日             | 2020 年 01 月   |
| 4  |               | 最近檢驗時間            | 110 年 02 月 09 日   |
| 5  | 車輛保險資料        | 投保公司              | 新光產物  |
| 6  |               | 投保項目及金額           | 乘客險 每人 200 萬  |
| 7  |               | 保險期限至             | 111 年 02 月 01 日   |
| 8  |               | 保險證號              | 130010CBP9007926  |
| 9  | 駕駛執照          | 駕照號碼              | L121263570  |
| 10 |               | 姓名                | 廖稼峻   |
| 11 | 駕駛精神狀態        | 有無酒味              | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有    |
| 12 |               | 精神                | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不佳  |
| 13 | 安全門窗是否正常開啟    |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 14 | 安全窗           | 車身兩側至少各五面安全窗      | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 15 |               | 車窗擊破裝置至少兩具        | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 16 | 逃生演練          | 有無先行講解車輛安全設施及逃生方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無    |
| 17 |               | 是否有安全編組           | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無    |
| 18 |               | 有無實施逃生演練          | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無    |
| 19 | 滅火器使用期限是否符合規定 |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 20 | 前大燈           |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |
| 21 | 尾燈            |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |
| 22 | 剎車燈           |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |
| 23 | 轉向指示燈(方向燈)    |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |
| 24 | 雨刷            |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |
| 25 | 喇叭            |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |
| 26 | 輪胎外觀          |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良  |
| 27 | 有無易燃物品        |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有    |

檢查合格交予總領隊後，方可出發。(本表留存一年)

檢查人簽名： 胡美月

時間： 110 年 12 月 08 日 7 時 11 分

隨車領隊簽名： 李廷文

時間： 110 年 12 月 08 日 時 分

南投縣立爽文國民中學 110 學年度 2.3 年級校外活動(使)用交通工具出發前檢查表

| 編號 | 檢查項目          | 檢查紀錄              | 備考  |
|----|---------------|-------------------|---|
| 1  | 行車執照          | 牌照號碼              | KAA-9100  |
| 2  |               | 車次                | 2 車   |
| 3  |               | 出廠年月日             | 2018 年 03 月   |
| 4  |               | 最近檢驗時間            | 110 年 03 月 19 日   |
| 5  | 車輛<br>保險資料    | 投保公司              | 新光產物  |
| 6  |               | 投保項目及金額           | 乘客險 每人 200 萬  |
| 7  |               | 保險期限至             | 111 年 02 月 01 日   |
| 8  |               | 保險證號              | 130010CBP9001626  |
| 9  | 駕駛執照          | 駕照號碼              | A120212909  |
| 10 |               | 姓名                | 秦文浩   |
| 11 | 駕駛精神<br>狀態    | 有無酒味              | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有    |
| 12 |               | 精神                | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不佳  |
| 13 | 安全門窗是否正常開啟    |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 14 | 安全窗           | 車身兩側至少各五面安全窗      | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 15 |               | 車窗擊破裝置至少兩具        | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 16 | 逃生演練          | 有無先行講解車輛安全設施及逃生方式 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無               |
| 17 |               | 是否有安全編組           | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無    |
| 18 |               | 有無實施逃生演練          | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無    |
| 19 | 滅火器使用期限是否符合規定 |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 20 | 前大燈           |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |
| 21 | 尾燈            |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |
| 22 | 剎車燈           |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |
| 23 | 轉向指示燈(方向燈)    |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |
| 24 | 雨刷            |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |
| 25 | 喇叭            |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |
| 26 | 輪胎外觀          |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良  |
| 27 | 有無易燃物品        |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有    |

檢查合格交予總領隊後，方可出發。(本表留存一年)

檢查人簽名： 胡美月

時間： 110 年 12 月 08 日 時 19 分

隨車領隊簽名： 許安逸

時間： 110 年 12 月 08 日 時 分

南投縣立爽文國民中學 110 學年度 2.3 年級校外活動(使)用交通工具出發前檢查表

| 編號 | 檢查項目          |                   | 檢查紀錄  | 備考                       |
|----|---------------|-------------------|---|--------------------------|
| 1  | 行車執照          | 牌照號碼              | KAA-7960  | 1 至 10 項由駕駛人員填寫，交由檢查人核對。 |
| 2  |               | 車次                | 3 車   |                          |
| 3  |               | 出廠年月日             | 2018 年 03 月   |                          |
| 4  |               | 最近檢驗時間            | 110 年 03 月 19 日   |                          |
| 5  | 車輛保險資料        | 投保公司              | 旺旺友聯產物  |                          |
| 6  |               | 投保項目及金額           | 乘客險 每人 200 萬  |                          |
| 7  |               | 保險期限至             | 111 年 02 月 01 日   |                          |
| 8  |               | 保險證號              | 0021002352  |                          |
| 9  | 駕駛執照          | 駕照號碼              | J120059517  |                          |
| 10 |               | 姓名                | 張文繼   |                          |
| 11 | 駕駛精神狀態        | 有無酒味              | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有    | 以下各欄由檢查人填寫               |
| 12 |               | 精神                | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不佳  | 以目視判別                    |
| 13 | 安全門窗是否正常開啟    |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | 具安全門者免設安全窗               |
| 14 | 安全窗           | 車身兩側至少各五面安全窗      | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格            |                          |
| 15 |               | 車窗擊破裝置至少兩具        | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |                          |
| 16 | 逃生演練          | 有無先行講解車輛安全設施及逃生方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無    | 可請駕駛或隨車服務人員解說            |
| 17 |               | 是否有安全編組           | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無    |                          |
| 18 |               | 有無實施逃生演練          | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無    |                          |
| 19 | 滅火器使用期限是否符合規定 |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |                          |
| 20 | 前大燈           |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |                          |
| 21 | 尾燈            |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |                          |
| 22 | 剎車燈           |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |                          |
| 23 | 轉向指示燈(方向燈)    |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |                          |
| 24 | 雨刷            |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |                          |
| 25 | 喇叭            |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞  |                          |
| 26 | 輪胎外觀          |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良  |                          |
| 27 | 有無易燃物品        |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有    |                          |

檢查合格交予總領隊後，方可出發。(本表留存一年)

檢查人簽名： 胡美A

時間： 110 年 12 月 08 日 9 時 5 分

隨車領隊簽名： 蔡忠信

時間： 110 年 12 月 08 日 時 分